

**ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: UBICACIÓN DE TOPES**

**DESCRIPCION: SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ PARA LA COLOCACIÓN DE TOPES EN EL TRAMO QUE SE REHABILITÓ DE DICHA CALLE.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**DESCRIPCIÓN:**

**SE REALIZÓ SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  
EN CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE TOPE**

**DESCRIPCIÓN:**

**CANCELACIÓN DE TOPE CON LA CONSTRUCTORA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE VECINOS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, NO ACEPTARON LA COLOCACIÓN DEL TOPE.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ENTREGA DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN:**

**ENTREGA DE OBRA LA CONSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ATENCO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: MANTENIMIENTO A LUMINARIAS**

**DESCRIPCIÓN:**

**SE REALIZÓ REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS CON BASE A LOS REPORTES DE LOS CIUDADANOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 24 DE FEBRERO**

**DESCRIPCIÓN:**

**SUPERVISIÓN EN LA COMPACTACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA BASE EN OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: UBICACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE 24 DE FEBRERO**

**DESCRIPCIÓN:**

**SUPERVISIÓN EN LA COMPACTACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA BASE EN OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES**

**DESCRIPCIÓN:**

**SE REALIZÓ ENTREGA DE CITATORIO A VECINOS DE LA CALLE 24 DE FEBRERO PARA NOTIFICAR QUE UNA VEZ QUE INICIE EL VERTIDO DE CONCRETO HIDRÁULICO NO SE PODRÁ TRANSITAR POR LA CALLE, HASTA DESPUÉS DE UN MES DE A VER TERMINADO LA INSTALACIÓN DEL CONCRETO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE FUGAS**

**DESCRIPCIÓN:SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE FEBRERO ANTES DEL COLADO DE BANQUETAS**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ**

**DESCRIPCIÓN:SE REALIZÓ RECORRIDO EN CALLE BENITO JUÁREZ PARA LA SUPERVISIÓN DE FUGAS Y LIMPIEZA DE LAS BOTAS PARA LLAVE EN BANQUETA DEL AGUA POTABLE.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: REVISIÓN DE SOLICITUD DE MALLA PERIMETRAL**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PARA MALLA PERIMETRAL EN ATENCIÓN DE UN CIUDADANO EN SOLICITUD DE APOYO EN SU PREDIO**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: MEDIACIÓN CON VECINOS DE LA CALLE 24 DE FEBRERO**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN EN CALLE 24 DE FEBRERO PARA ASUNTOS EN LA COLOCACIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA LOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ALINEAMIENTO PARA EL COLADO DE BANQUETAS CON VECINOS EN DESACUERDO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE BANQUETAS CALLE 24 DE FEBRERO**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE COLADO DE BANQUETAS Y VER LOS DESNIVELES PARA LAS ENTRADAS EN LOS PREDIOS SIN CONSTRUCCIÓN CON SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ATENCIÓN A CIUDADANOS**

**DESCRIPCIÓN: SE ATIENDE A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, PERMISOS DE DIVISION, NÚMEROS OFICIALES Y LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ENTREGA DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO CON LA L DIRECTOR DEL ÁREA.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: REVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE BAJADAS DE ELECTRICIDAD PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS EN PRECIDENCIA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE POSIBLE INVASIÓN DE TERRITORIO EN NUESTRO MUNICIPIO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GASOLINERA EN EL CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO EN DIFERENTES ETAPAS**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: CARGA DE INFORMACIÓN**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZA CARGA DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN LO RELACIONADO CON EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**

Fecha de Registro	Tipo de archivo	Estatus	Tipo de carga	Usuario
03-02-2023 16:38:04	LTAIPT_A63F28A.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
03-02-2023 16:25:03	LTAIPT_A63F28A.xlsx	ERROR DE CARGA	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
03-02-2023 16:16:10	LTAIPT_A63F28A.xlsx	PROBLEMA AL CARGAR FORMATO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com

Fecha de Registro	Tipo de archivo	Estatus	Tipo de carga	Usuario
03-02-2023 15:41:48	LTAIPT_A63F28A.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
16-10-2022 16:26:09	LTAIPT_A63F28A.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
29-06-2023 14:16:01	LTAIPT_A63F28A.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
24-07-2023 12:36:56	LTAIPT_A63F28A.xlsx	ERROR DE CARGA	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
11-03-2022 17:03:50	LTAIPT_A63F28A.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com

Registro	Tipo de archivo	Estatus	Tipo de carga	Usuario
23-15-22-15	LTAIPT_A63F28B.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
022-09-45-08	LTAIPT_A63F28B.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
2022-15-44-36	LTAIPT_A63F28B.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
17-2022-14-47-26	LTAIPT_A63F28B.xlsx	ERROR DE CARGA	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com
05-2022-17-03-41	LTAIPT_A63F28B.xlsx	TERMINADO	Alta	obraspublicas.huactzincogob.mx@gmail.com

**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ÁVILA CAMACHO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ENTREGA DE REQUERIMIENTOS OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ ENTREGA DE CARPETAS CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITO EL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE REALIZARON EN EL 2022**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: CURSO FAIS**

**DESCRIPCIÓN: ASISTENCIA A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN 2023 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ATENCIÓN A KINDER FRANCISCO GABILONDO SOLER**

**DESCRIPCIÓN: SE ACUDIÓ AL KINDER EN CONJUNTO CON EL 3ER REGIDOR DE EDUCACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIRECTORA CON SOLICITUD DE APOYO DE PINTURA PARA LA INSTITUCIÓN, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS, PARA VER CON QUE TANTO APORTARÍA EL H. AYUNTAMIENTO**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE REJILLA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE REJILLA PARA EL AGUA PLUVIAL EN CALLE 24 DE FEBRERO AL MISMO TIEMPO VERIFICAR LA CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO DEL DRENAJE SANITARIO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE APERTURA DE CALLE**

**DESCRIPCIÓN: SE ATENDIÓ SOLICITUD DE APERTURA DE CALLE PARA PODER REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL PANTEÓN NUEVO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ATENCIÓN A REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ RECORRIDO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DEL OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA BUENA VISTA**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DEL OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ATENCO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DEL OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DEL OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN OFS**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: INSTALACIÓN DE MALLA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MALLA SOLICITADA POR UN CIUDADANO DEL MUNICIPIO EN LA CALLE TLAHUICOLE COMO APOYO PARA LA LIMITACIÓN Y SEGURIDAD DE SU PREDIO.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO PARA LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE XALCUENTLA SOLICITADA POR LOS VECINOS EN LA PRIORIZACIÓN DE OBRA 2023.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: ATENCIÓN A SOLICITUD PARO DE CONSTRUCCIÓN**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN CALLE NUEVA POR PARTE DE UN CIUDADANO, DÓNDE REPORTAN CONSTRUCCIÓN SIN SER PROPIETARIOS LEGITIMOS.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO PARA LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA CRISTÓBAL COLON SOLICITADA POR LOS VECINOS.**

**PRIORIZACIÓN DE OBRA 2023**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**




**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO PARA OBRA:  
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN CALLE CRISTÓBAL  
UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL  
PRIORIZACIÓN DE OBRA 2023**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**





**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO TÉCNICO PARA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN A CONCRETO HIDRÁULICO.**

**PRIORIZACIÓN DE OBRA 2023**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO TÉCNICO PARA OBRA:  
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE VIGILANCIA EN EL CRUCERO DEL  
MUNICIPIO, CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA.**

**PRIORIZACIÓN DE OBRA 2023**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**



**AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTIVIDAD RELEVANTE: SUPERVISIÓN DE DRENAJE**

**DESCRIPCIÓN: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE DRENAJE REPORTADO POR CUÍDANDO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR PARA LA REHABILITACION Y INSTALACIÓN DE UN NUEVO POSO DE VISITA.**

**AGREGAR IMAGEN DE EVIDENCIA:**

