



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 19 del mes de diciembre del año 2023, a las 10:30am horas en el domicilio cale Adolfo Mateos, esquina con C. Revolución No. 1, localizado en el municipio San Juan Huactzinco, de la entidad federativa 53, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	19 de diciembre del 2023		
Nombre de la obra: <u>Rehabilitación De Plaza Cívica Del Municipio De San Juan Huactzinco 2da Etapa</u>			
Folio asignado en la MIDS: 319147	Monto total planeado: \$311,393.00		
Periodo de ejecución: 24 días hábiles	Fecha de inicio: 25 De Noviembre de 2023	Fecha de conclusión: 18 de Diciembre de 2023	
Entidad: 53	Municipio: San Juan Huactzinco	Localidad: San Juan Huactzinco	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.



H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE

SAN JUAN HUACTZINCO



En el Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.

DIRECCIÓN DE

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Elio Maldonado Barranco
Presidenta (e)

Olivia Jiménez Escamilla
Secretaria (o)

Pesica Valdega Garcia
Vocal

Juan Manuel Aguilar
Vocal

Vocal

Testigo

Testigo





ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA

*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN

Fecha de llenado: **19 de diciembre del 2023**

Nombre de la obra: **Rehabilitación De Plaza Cívica Del Municipio De San Juan Huactzinco 2da Etapa**

Folio asignado en la MIDS: **319147** Monto total planeado: **\$311,393.00**

Periodo de ejecución: **24 días hábiles** Fecha de inicio: **25 De Noviembre de 2023** Fecha de conclusión: **18 de Diciembre de 2023**

Entidad: **53** Municipio: **San Juan Huactzinco** Localidad: **San Juan Huactzinco**

Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:

Subclasificación: N/A	Monto: N/A
Subclasificación: N/A	Monto: N/A
Subclasificación: N/A	Monto: N/A
Subclasificación: N/A	Monto: N/A

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

7

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

- a) Sí.
- b) No, concluyó antes de la fecha informada.
- c) No, concluyó después de la fecha informada.
- d) No ha concluido.

X

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí No

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí No





**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción?

Sí No

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra?

Sí No

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

- a) No las comunicaron.
- b) Juntas vecinales o comunitarias.
- c) Carteles informativos.
- d) Perifoneo (altavoces, etc.).
- e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.).
- f) Otros.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

- que la obra se ejecutara correctamente
- que el proceso de ejecución fue en tiempo y forma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024**





ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elio Martínez Barona

Presidenta (e)

Olivia Daniela Espinosa

Secretaria (o)

Yessica Valdez Garcia

Vocal

Juan Carlos Aguilar

Vocal

Vocal

[Signature]

HH. Ayuntamiento
Constitucional
Enlace FAISMUN
Huactzinahuatlán, Oax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2023

